


Navodila za pripravo ploščic za izdelavo zbruskov

OBLIKA

- ploščice naj bodo nažagane čim bolj planparalelno;
- spodnja (lepljena) stran naj bo čim bolj ravna;
- oznake, napisane z vodoodpornim pisalom, naj bodo samo na zgornji strani;
- z žago nekoliko odbrusi ostre in krhke robove (kote) ploščic.



DIMENZIJE (LWH)

S (steklo 28x48 mm)

velikost ploščice: dolžina (L): ≤ 42 mm
 širina (W): ≤ 26 mm
 debelina (H): 3-15 mm
 (optimalno (LWH) $\approx 40 \times 24 \times 10$ mm)

M (steklo 25x75 mm)

velikost ploščice: dolžina (L): ≤ 55 mm
 širina (W): ≤ 24 mm
 debelina (H): 3-15 mm
 (optimalno (LWH) $\approx 45 \times 22 \times 10$ mm)

L (steklo 50x75 mm)

velikost ploščice: dolžina (L): ≤ 65 mm
 širina (W): ≤ 48 mm
 debelina (H): 5-20 mm
 (optimalno (LWH) $\approx 50 \times 40 \times 10$ mm)